


Sierra circular de mesa



Accede a esta ficha y descárgala en otras lenguas cooficiales y extranjeras



Antes de utilizar la máquina comprueba que:

Dispone de carcasa de cubrición del disco, cuchillo divisor del corte, empujador de pieza, carcasa de protección de las transmisiones, interruptor eléctrico estanco con dispositivo de rearme y toma de tierra.

Tu ropa no está deshilachada o suelta, ni llevas el pelo suelto, ni colgantes, pulseras o anillos.

Se han extraído todos los clavos o partes metálicas.

La alimentación eléctrica se realiza con mangueras antihumedad y dotadas de clavijas estancas.

El disco elegido está en buen estado y es el adecuado al material a cortar.

La máquina está limpia de virutas que puedan dar lugar al bloqueo de la carcasa.

La mesa está situada en terreno firme y en zonas no encharcadas.

Se utilizan las llaves adecuadas para apretar y aflojar los discos.

En cuanto al manejo:

Úsala sólo si estás capacitado/a y autorizado/a.

Observa que la madera no tenga nudos.

Comprueba que el disco está protegido durante el corte con la carcasa bajada.

Verifica que no hay nadie en el radio de acción de la máquina.

Espera a que el movimiento de inercia del disco deje de girar antes de acceder a la pieza.

No sometas el disco a sobreesfuerzos.

No la utilices bajo los efectos del alcohol ni otras drogas.

Limpia la zona de trabajo con frecuencia para evitar caídas o tropiezos.

Utiliza el empujador de piezas pequeñas para mantener las manos fuera del alcance del disco.

Utiliza los EPI necesarios, al menos:



protección ocular



protección auditiva



guantes anticorte



mascarillas con filtro



calzado de seguridad

Al finalizar el trabajo:

Desenchúfala de la corriente cuando no la estés utilizando.

No toques el disco sin guantes tras finalizar los trabajos.

Sitúa la máquina en una zona inaccesible a personas ajenas a la obra.

Todas las operaciones de comprobación, ajuste y mantenimiento deben realizarse por personal cualificado y autorizado.

Para más información acerca de verificación de maquinaria **accede**

