



SOLADOR-ALICATADOR




Prioriza el uso de medios mecánicos.

Alterna diferentes posturas y tareas. Realiza pausas y estiramientos.



Utiliza los productos según las indicaciones del fabricante y evita su contacto. Asegura una buena ventilación durante su manipulación y en trabajos de corte.

Comprueba el buen estado de los equipos y utilízalos solo para su fin. Realiza un mantenimiento adecuado.



En operaciones de corte ten presente el riesgo de corte y proyecciones. Utiliza superficies de trabajo adecuadas.

Haz uso de rodilleras cuando trabajes a nivel del suelo.



Y ADEMÁS, ¡RECUERDA!

- Mantén el orden y la limpieza.
- Utiliza los EPI adecuados para cada tarea.
- Respeta las protecciones colectivas.
- No bebas, comas o fumes en el área de trabajo.



Proyecto N° AS-0062/2015

Con la financiación de:

