


SOLDADURA ELÉCTRICA

- Sigue las instrucciones de uso de los equipos de soldadura.
- Antes de comenzar, comprueba el aislamiento de las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión.
- Comprueba el aislamiento de los cables y verifica periódicamente el estado de los terminales, empalmes e interruptores.
- No utilices los equipos de soldadura eléctricos con las manos o los guantes húmedos.
- No mires directamente al arco voltaico. Utiliza la pantalla de soldar.
- Delimita la zona de trabajo o instala pantallas de soldadura para evitar la proyección de partículas incandescentes.



Proyecto N° AS-0062/2015

Con la financiación de:

