

Trossejadora material ceràmic



Accedeix a la fitxa
i descarrega-la en
d'altres llengües
cooficials i
estrangeres



Abans d'utilitzar la màquina comprova que:

No es troba a prop de material inflamable o explosiu

La taula està situada en terreny ferm, ben ancorada i en zones lliures de bassals.

El disc escollit és l'adequat al material a tallar i està en bon estat.

No portis roba esfilagarsada o solta, ni vagis amb els cabells deixats anar, ni amb penjolls, braçalets o anells.

Disposa de carcassa de cobriment del disc, guies longitudinals i transversals en bon estat, empenyedor de peça, carcassa de protecció de les transmissions, interruptor elèctric estanc amb dispositiu de rearmament i presa de terra.

El dipòsit d'aigua està ple amb aigua neta i el sistema d'aportació funciona.

Està neta de restes de materials.

Pel que fa a l'ús:

Fes-la anar només si estàs capacitat/da i autoritzat/da.

Verifica que no hi ha ningú en el radi d'acció de la màquina.

Utilitza el carro porta peces per desplaçar la peça a tallar.

Usa l'empenyedador de peces petites per mantenir les mans fora de l'abast del disc.

Vigila que es manté l'aportació d'aigua durant els treballs de tall.

No empenyis les peces amb les mans davant el disc ni amb els polzes estesos.

No la facis anar sota els efectes de l'alcohol ni drogues de cap mena.

Espera que el moviment d'inèrcia del disc deixi de girar abans de manipular la peça.

No sotmetis el disc a sobreesforços.

En les operacions de canvi de disc, o durant les pauses, desconnecta-la del corrent.

Utilitza els EPI necessaris, al menys:



protecció ocular



protecció auditiva



calçat de seguretat



guants antitall



manil

A l'acabar el treball:

No toquis el disc o la peça sense guants antiabradió després d'acabar els treballs.

Desconnecta-la del corrent quan no l'estiguis utilitzant.

No situïs la màquina en una zona accessible a persones alienes a l'obra.

Totes les operacions de comprovació, ajustatge i manteniment, les ha de portar a terme personal qualificat i autoritzat.

Per a més informació sobre verificació maquinària **accedeix**

