



REVESTIMIENTO DE YESO



Sigue las indicaciones de las etiquetas de los productos. Evita el contacto con la piel.

Utiliza los equipos siguiendo las instrucciones del fabricante. Elígelos según la actividad y verifica el estado de los mismos.



Prioriza el uso de medios mecánicos y pide ayuda cuando sea necesario.

Alterna diferentes posturas y el uso de ambas manos cuando sea posible.



Mantén la zona de trabajo limpia de agua, grasas u otras sustancias resbaladizas.

Mantén libres las zonas de paso y no acumules escombros o residuos.



Y ADEMÁS, ¡RECUERDA!

- Utiliza los EPI adecuados para cada tarea.
- Realiza pausas y estiramientos.
- Respeta las protecciones colectivas.
- Lávate al finalizar los trabajos.
- No comas, bebas o fumes en el área de trabajo.



Proyecto N° AS-0062/2015

Con la financiación de:

